

Bild	Vergleichs-Nr.	Bezeichnung	febi
	<b>Chevrolet (GM)</b> 90499401	Spannrolle für Zahnriemen	<b>06971</b>
	<b>Chevrolet (GM)</b> 09158004	Spannrolle für Zahnriemen	<b>10297</b>
	<b>Chevrolet (GM)</b> 09158003	Spannrolle für Zahnriemen	<b>11554</b>
	<b>Chevrolet (GM)</b> 96350550	Spannrolle für Zahnriemen für: Aveo	<b>17460</b>
	<b>Chevrolet (GM)</b> 93202400	Spannrolle für Zahnriemen	<b>19283</b>
	<b>Chevrolet (GM)</b> 90528603	Spannrolle für Zahnriemen	<b>23429</b>
	<b>Chevrolet (GM)</b> 09128738	Umlenkrolle für Zahnriemen	<b>03856</b>
	<b>Chevrolet (GM)</b> 96350526	Umlenkrolle für Zahnriemen für: Aveo	<b>15594</b>
	<b>Chevrolet (GM)</b> 92063918	Zahnriemen	<b>14112</b>
	<b>Chevrolet (GM)</b> 96352407	Zahnriemen	<b>14114</b>
	<b>Chevrolet (GM)</b> 92066312	Zahnriemen	<b>17477</b>
	<b>Chevrolet (GM)</b> 09128722	Zahnriemen	<b>23425</b>


















Bild	Vergleichs-Nr.	Bezeichnung	febi
	<b>Chevrolet (GM)</b> 10068553	Zahnriemen	<b>23447</b>
	<b>Chevrolet (GM)</b> 96814098	Zahnriemen für: Aveo	<b>23455</b>
	<b>Chevrolet (GM)</b> 96610029	Zahnriemen für Nockenwelle für: Aveo	<b>26850</b>
	<b>Chevrolet (GM)</b> 96352965	Zahnriemen für Nockenwelle	<b>26995</b>
	<b>Chevrolet (GM)</b> 92063918 S1	Zahnriemensatz	<b>14113</b>
	<b>Chevrolet (GM)</b> 96183353 S1	Zahnriemensatz	<b>14115</b>
	<b>Chevrolet (GM)</b> 92063917 S1	Zahnriemensatz	<b>17478</b>
	<b>Chevrolet (GM)</b> 09128722 S1	Zahnriemensatz	<b>23427</b>
	<b>Chevrolet (GM)</b> 10068553 S1	Zahnriemensatz	<b>23449</b>
	<b>Chevrolet (GM)</b> 96183352 S1	Zahnriemensatz für: Aveo	<b>23457</b>
	<b>Daewoo</b> 90499401	Spannrolle für Zahnriemen für: Lanos, Nexia	<b>06971</b>
	<b>Daewoo</b> 09158004	Spannrolle für Zahnriemen für: Evanda, Lacetti, Leganza, Nubira, Rezzo, Tacuma	<b>10297</b>
	<b>Daewoo</b> 09158003	Spannrolle für Zahnriemen für: Nubira	<b>11554</b>
	<b>Daewoo</b> 96350550	Spannrolle für Zahnriemen für: Espero, Kalos, Lacetti, Lanos, Nexia, Nubira, Rezzo	<b>17460</b>

Bild	Vergleichs-Nr.	Bezeichnung	febi
	<b>Daewoo</b> 93202400	Spannrolle für Zahnriemen für: Espero	<b>19283</b>
	<b>Daewoo</b> 90528603	Spannrolle für Zahnriemen für: Leganza	<b>23429</b>
	<b>Daewoo</b> 09128738	Umlenkrolle für Zahnriemen für: Lacetti, Leganza, Nubira, Rezzo	<b>03856</b>
	<b>Daewoo</b> 96350526	Umlenkrolle für Zahnriemen für: Espero, Kalos, Lacetti, Lanos, Nexia, Nubira, Rezzo	<b>15594</b>
	<b>Daewoo</b> 92063918	Zahnriemen für: Nubira	<b>14112</b>
	<b>Daewoo</b> 96352407	Zahnriemen für: Lanos, Nexia	<b>14114</b>
	<b>Daewoo</b> 92066312	Zahnriemen für: Lacetti, Leganza, Nubira, Rezzo	<b>17477</b>
	<b>Daewoo</b> 09128722	Zahnriemen	<b>23425</b>
	<b>Daewoo</b> 10068553	Zahnriemen für: Espero	<b>23447</b>
	<b>Daewoo</b> 96814098	Zahnriemen für: Espero, Kalos, Lacetti, Lanos, Nexia, Nubira, Rezzo	<b>23455</b>
	<b>Daewoo</b> 96610029	Zahnriemen für Nockenwelle für: Kalos, Matiz	<b>26850</b>
	<b>Daewoo</b> 9635 2965	Zahnriemen für Nockenwelle für: Matiz, Tico	<b>26995</b>
	<b>Daewoo</b> 92063918 S1	Zahnriemensatz für: Nubira	<b>14113</b>
	<b>Daewoo</b> 96183353 S1	Zahnriemensatz für: Lanos, Nexia	<b>14115</b>




















Bild	Vergleichs-Nr.	Bezeichnung	febi
	<b>Daewoo</b> 92063917 S1	Zahnriemensatz für: Lacetti, Leganza, Nubira, Rezzo	<b>17478</b>
	<b>Daewoo</b> 09128722 S1	Zahnriemensatz	<b>23427</b>
	<b>Daewoo</b> 10068553 S1	Zahnriemensatz für: Espero	<b>23449</b>
	<b>Daewoo</b> 96183352 S1	Zahnriemensatz für: Espero, Kalos, Lacetti, Lanos, Nexia, Nubira, Rezzo	<b>23457</b>
	<b>Honda</b> 14510-PM7-004	Spannrolle für Zahnriemen für: Civic III, Civic IV, Concerto, CRX II	<b>10615</b>
	<b>Honda</b> 14510-P5T-G00	Spannrolle für Zahnriemen für: Accord VI, Accord VII, Civic V	<b>11310</b>
	<b>Honda</b> 14325-P5T-G00	Spannrolle für Zahnriemen für: Accord VI, Accord VII, Civic V	<b>11314</b>
	<b>Honda</b> 14510-PT0-004	Spannrolle für Zahnriemen für: Accord IV, Accord V, Accord VI, Accord VII, Prelude IV, Prelude V, Shuttle	<b>14357</b>
	<b>Honda</b> 13404-PT0-004	Spannrolle für Zahnriemen, Ausgleichswelle für: Accord IV, Accord V, Accord VI, Accord VII, Accord VIII	<b>18237</b>
	<b>Honda</b> 14520-P2A-306	Spannrolle für Zahnriemen für: Civic IV, Civic V	<b>18937</b>
	<b>Honda</b> 14530-PLZ-D00	Spannrolle für Zahnriemen für: Civic VI	<b>21099</b>
	<b>Honda</b> 14510-P2A-004	Spannrolle für Zahnriemen für: Accord VII, Civic IV, Civic V, HR-V, Logo	<b>24751</b>
	<b>Honda</b> 14510-P30-003	Spannrolle für Zahnriemen für: Civic IV, Civic V, CR-V I, CRX III, Integra R	<b>24767</b>

Bild	Vergleichs-Nr.	Bezeichnung	febi
	<b>Honda</b> 14520-P5T-G00	Umlenkrolle für Zahnriemen für: Accord VI, Accord VII, Civic V	<b>11311</b>
	<b>Honda</b> 14400-P5T-G00	Zahnriemen für: Accord VI, Accord VII, Civic V	<b>11309</b>
	<b>Honda</b> 14400-P1H-E01	Zahnriemen für: Accord VII, Civic IV, Civic V, CRX III, HR-V	<b>17219</b>
	<b>Honda</b> 14400-PR3-004	Zahnriemen für: Civic III, Civic IV, Civic V, CRX III	<b>17220</b>
	<b>Honda</b> 14400-P1J-E01	Zahnriemen für: Civic III, Civic IV, Concerto	<b>17221</b>
	<b>Honda</b> 14400-P1G-E01	Zahnriemen für: Civic V	<b>17222</b>
	<b>Honda</b> 14400-P45-G01	Zahnriemen für: Accord IV, Accord V, Accord VI, Prelude IV, Prelude V, Shuttle	<b>17223</b>
	<b>Honda</b> 13405-PT0-004	Zahnriemen für: Accord IV, Accord V, Accord VI, Accord VII, Accord VIII	<b>17224</b>
	<b>Honda</b> 14400-PLZ-D00	Zahnriemen für: Civic VI	<b>23435</b>
	<b>Honda</b> 14400-PLM-014	Zahnriemen für: Civic VI, FR-V, Stream	<b>24811</b>
	<b>Honda</b> 14400-P7J-004	Zahnriemen für: CR-V I	<b>24812</b>
	<b>Honda</b> 14400-PDA-E01	Zahnriemen für: Accord VI, Accord VII, Shuttle	<b>24813</b>
	<b>Honda</b> 14400-P5T-G00 S1	Zahnriemensatz Steuerdeckel für: Accord VI, Accord VII, Civic V	<b>11312</b>
	<b>Honda</b> 14400-PDA-E01 S1	Zahnriemensatz für: Accord VI, Accord VII, Shuttle	<b>24814</b>
	<b>Honda</b> 14400-P2E-004 S1	Zahnriemensatz für: Accord VII, HR-V	<b>24817</b>
	<b>Honda</b> 14400-P7J-004 S1	Zahnriemensatz für: CR-V I	<b>24818</b>




Bild	Vergleichs-Nr.	Bezeichnung	febi
	<b>Honda</b> 14400-PR3-004 S1	Zahnriemensatz für: Civic IV, Civic V, CRX III	<b>24819</b>
	<b>Honda</b> 14400-P1J-E01 S1	Zahnriemensatz für: Civic III, Civic IV, Concerto	<b>26075</b>
	<b>Honda</b> 14400-P45-G01 S1	Zahnriemensatz für: Accord IV, Accord V, Accord VI, Prelude IV, Prelude V, Shuttle	<b>26076</b>
	<b>Honda</b> 14400-P1G-E01 S1	Zahnriemensatz für: Civic V	<b>26136</b>
	<b>Hyundai</b> 23357-42030	Spannrolle für Ausgleichsriemen für: Galloper, H 100, H-1, Libero, Terracan	<b>10620</b>
	<b>Hyundai</b> 23357-33130	Spannrolle für Ausgleichsriemen für: Elantra I, Lantra I, Santamo, Sonata II	<b>10621</b>
	<b>Hyundai</b> 24317-42020	Spannrolle für Zahnriemen für: Galloper, H 100, H-1, Libero, Terracan	<b>15279</b>
	<b>Hyundai</b> 24410-21010	Spannrolle für Zahnriemen für: Excel, Lantra I, Pony	<b>17624</b>
	<b>Hyundai</b> 24322-4X000	Spannrolle für Zahnriemen für: Terracan	<b>22843</b>
	<b>Hyundai</b> 24410-02550	Spannrolle für Zahnriemen für: Atos, Getz	<b>24543</b>
	<b>Hyundai</b> 24410-23400	Spannrolle für Zahnriemen für: Coupe, Elantra II, Lantra II, Matrix, Trajet, Tucson	<b>24544</b>
	<b>Hyundai</b> 24410-26000	Spannrolle für Zahnriemen für: Accent I, Coupe, Elantra II, Excel, Getz, Lantra II, Matrix, Pony, S-Coupe	<b>24547</b>
	<b>Hyundai</b> 24450-37120	Spannrolle für Zahnriemen für: Coupe, Santa Fe, Sonata IV, Trajet, Tucson, XG 25	<b>24553</b>




Bild	Vergleichs-Nr.	Bezeichnung	febi
	<b>Hyundai</b> 24810-37120	Spannrolle für Zahnriemen für: Coupe, Santa Fe, Sonata IV, Trajet, Tucson, XG 25, XG 30	<b>26733</b>
	<b>Hyundai</b> 24450-33020	Spannrolle für Zahnriemen für: Lantra I, Santamo, Sonata I, Sonata II	<b>26735</b>
	<b>Hyundai</b> 24450-35530	Spannrolle für Zahnriemen für: Centennial, Terracan, XG 30	<b>26740</b>
	<b>Hyundai</b> 24410-32020	Spannrolle für Zahnriemen für: H 100, H-1, H-1 Bus, Sonata I	<b>27018</b>
	<b>Hyundai</b> 24410-35060	Spannrolle für Zahnriemen für: Galloper, Sonata I, Sonata II	<b>27019</b>
	<b>Hyundai</b> 23357-38001	Spannrolle für Ausgleichsriemen für: Santa Fe, Sonata III, Sonata IV, Sonata V, Trajet	<b>27123</b>
	<b>Hyundai</b> 23357-32050	Spannrolle für Zahnriemen	<b>28315</b>
	<b>Hyundai</b> 24450-38011	Spannrolle für Zahnriemen für: Santa Fe, Sonata III, Sonata IV, Trajet	<b>28590</b>
	<b>Hyundai</b> 24810-33024	Umlenkrolle für Zahnriemen für: Lantra I, Santa Fe, Santamo, Sonata I, Sonata II, Sonata III, Trajet	<b>21787</b>
	<b>Hyundai</b> 0K88R-12740	Umlenkrolle für Zahnriemen für: Terracan	<b>22844</b>
	<b>Hyundai</b> 0K88R-12750	Umlenkrolle für Zahnriemen für: Terracan	<b>22845</b>
	<b>Hyundai</b> 24810-26020	Umlenkrolle für Zahnriemen für: Accent II, Coupe, Elantra I, Elantra II, Getz, Matrix	<b>24551</b>



















Bild	Vergleichs-Nr.	Bezeichnung	febi
	<b>Hyundai</b> 24810-23400	Umlenkrolle für Zahnriemen für: Coupe, Elantra II, Lantra II, Trajet, Tucson	<b>26051</b>
	<b>Hyundai</b> 24317-4X001	Umlenkrolle für Zahnriemen für: Terracan	<b>26197</b>
	<b>Hyundai</b> 24810-35530	Umlenkrolle für Zahnriemen für: Centennial, Terracan, XG 30	<b>26738</b>
	<b>Hyundai</b> 25286-4X000	Umlenkrolle für Keilrippenriemen für: Terracan	<b>27554</b>
	<b>Hyundai</b> 25281-35060	Umlenkrolle für Keilrippenriemen für: Galloper, Sonata I, Sonata II, Terracan	<b>28316</b>
	<b>Hyundai</b> 24315-42200	Zahnriemen für: Galloper, H 100, H-1, Libero, Terracan	<b>11145</b>
	<b>Hyundai</b> 24312-23001	Zahnriemen für: Coupe, Elantra II, Lantra II	<b>15779</b>
	<b>Hyundai</b> 24315-42101	Zahnriemen	<b>17487</b>
	<b>Hyundai</b> 24312-33060	Zahnriemen für: Lantra I	<b>17488</b>
	<b>Hyundai</b> 24312-02701	Zahnriemen für Nockenwelle für: Atos, Getz	<b>24464</b>
	<b>Hyundai</b> 24312-27000	Zahnriemen für Nockenwelle für: Accent II, Elantra II, Getz, Matrix, Santa Fe, Trajet, Tucson	<b>24465</b>
	<b>Hyundai</b> 24312-23202	Zahnriemen für Nockenwelle für: Coupe, Elantra II, Lantra II, Trajet, Tucson	<b>26050</b>
	<b>Hyundai</b> 23356-42500	Zahnriemen für Ausgleichswelle für: Galloper, H 100, H-1, Libero, Terracan	<b>26113</b>
	<b>Hyundai</b> 0K88R-12205	Zahnriemen für Nockenwelle für: Terracan	<b>26198</b>
	<b>Hyundai</b> 24312-26001	Zahnriemen für Nockenwelle für: Accent II, Coupe, Elantra II, Getz, Lantra II, Matrix	<b>26281</b>
	<b>Hyundai</b> 24312-38020	Zahnriemen für Nockenwelle für: Santa Fe, Sonata III, Sonata IV, Trajet	<b>26282</b>

Bild	Vergleichs-Nr.	Bezeichnung	febi
	<b>Hyundai</b> 24312-37500	Zahnriemen für Nockenwelle für: Coupe, Santa Fe, Sonata III, Sonata IV, Trajet, Tucson, XG 25	<b>26300</b>
	<b>Hyundai</b> 24312-22613	Zahnriemen für Nockenwelle für: Accent II, Getz, Lantra II	<b>26464</b>
	<b>Hyundai</b> 24312-33160	Zahnriemen für Nockenwelle für: Lantra I, Santamo, Sonata I, Sonata II	<b>26626</b>
	<b>Hyundai</b> 24312-38210	Zahnriemen für Nockenwelle für: H-1, H-1 Bus, Sonata III	<b>26692</b>
	<b>Hyundai</b> 23356-33160	Zahnriemen für Ausgleichswelle für: Lantra I, Santamo, Sonata II	<b>27395</b>
	<b>Hyundai</b> 24312-02701 S1	Zahnriemensatz für Nockenwelle für: Atos, Getz	<b>24791</b>
	<b>Hyundai</b> 24312-23202 S1	Zahnriemensatz für Nockenwelle für: Coupe, Elantra II, Lantra II, Trajet, Tucson	<b>26052</b>
	<b>Hyundai</b> 23356-42500 S1	Zahnriemensatz für Ausgleichswelle für: Galloper, H 100, H-1, Libero, Terracan	<b>26114</b>
	<b>Hyundai</b> 24315-42200 S1	Zahnriemensatz für Nockenwelle für: Galloper, H 100, H-1, Libero, Terracan	<b>26184</b>
	<b>Hyundai</b> 24312-23001 S1	Zahnriemensatz für Nockenwelle für: Coupe, Elantra II, Lantra II	<b>26903</b>
	<b>Hyundai</b> 23356-33160 S1	Zahnriemensatz für Ausgleichswelle für: Lantra I, Santamo, Sonata II	<b>27396</b>
	<b>Hyundai</b> 24312-22010 S1	Zahnriemensatz für Nockenwelle für: Accent, Accent I, Excel, Lantra II, Pony, S-Coupe	<b>27398</b>
	<b>KIA</b> 23357-42030	Spannrolle für Ausgleichsriemen für: K2500, Pregio	<b>10620</b>
	<b>KIA</b> 24317-42020	Spannrolle für Zahnriemen für: K2500, Pregio	<b>15279</b>
	<b>KIA</b> 0K972-12-700	Spannrolle für Zahnriemen für: Clarus, Sportage	<b>17491</b>




Bild	Vergleichs-Nr.	Bezeichnung	febi
	<b>KIA</b> 24410-2X701	Spannrolle für Zahnriemen für: Carens II, Mentor II, Rio, Sephia II, Shuma II	<b>17492</b>
	<b>KIA</b> MB630-12-700E	Spannrolle für Zahnriemen für: Avella, Pride, Rio, Sephia	<b>17493</b>
	<b>KIA</b> 0K88R-12-700	Spannrolle für Zahnriemen für: Carnival	<b>22843</b>
	<b>KIA</b> 24410-02550	Spannrolle für Zahnriemen für: Picanto	<b>24543</b>
	<b>KIA</b> 24410-23500	Spannrolle für Zahnriemen für: Cerato	<b>24544</b>
	<b>KIA</b> 24410-26000	Spannrolle für Zahnriemen für: Cerato	<b>24547</b>
	<b>KIA</b> 24450-37100	Spannrolle für Zahnriemen für: Carnival II, Magentis, Opirus, Optima, Sportage	<b>24553</b>
	<b>KIA</b> 0K551-12-700B	Spannrolle für Zahnriemen für: Carnival	<b>26599</b>
	<b>KIA</b> 0K95K-12-750	Spannrolle für Zahnriemen für: Carnival, Carnival II	<b>26604</b>
	<b>KIA</b> 0K247-12-700	Spannrolle für Zahnriemen für: Carens I, Clarus, Sephia, Shuma, Shuma II	<b>26605</b>
	<b>KIA</b> 0K9BV-12-790	Spannrolle für Ausgleichsriemen für: Carnival, Carnival II	<b>26623</b>
	<b>KIA</b> 0K9BV-12-780	Spannrolle für Ausgleichsriemen für: Carnival, Carnival II	<b>26624</b>

Bild	Vergleichs-Nr.	Bezeichnung	febi
	<b>KIA</b> 0K016-12-700A	Spannrolle für Zahnriemen für: Besta	<b>26732</b>
	<b>KIA</b> 24810-37120	Spannrolle für Zahnriemen für: Carnival II, Magentis, Opirus, Optima, Sportage	<b>26733</b>
	<b>KIA</b> 0K054-12-700	Spannrolle für Zahnriemen für: Retona, Sportage	<b>26734</b>
	<b>KIA</b> 24450-33020	Spannrolle für Zahnriemen für: Joice	<b>26735</b>
	<b>KIA</b> 24450-35530	Spannrolle für Zahnriemen für: Carnival II, Opirus, Sorento	<b>26740</b>
	<b>KIA</b> 23357-38001	Spannrolle für Ausgleichsriemen für: Joice, Magentis, Optima, Sorento	<b>27123</b>
	<b>KIA</b> 24450-38011	Spannrolle für Zahnriemen für: Magentis, Optima, Sorento	<b>28590</b>
	<b>KIA</b> 0K938-12-730	Umlenkrolle für Zahnriemen für: Carens I, Carens II, Clarus, Mentor, Mentor II, Rio, Sephia, Sephia II, Shuma, Shuma II	<b>17494</b>
	<b>KIA</b> 0K972-12-730	Umlenkrolle für Zahnriemen für: Sportage	<b>19462</b>
	<b>KIA</b> 24810-33024	Umlenkrolle für Zahnriemen für: Joice, Magentis, Optima, Sorento	<b>21787</b>
	<b>KIA</b> 0K88R-12-740	Umlenkrolle für Zahnriemen für: Carnival	<b>22844</b>
	<b>KIA</b> 0K88R-12-750	Umlenkrolle für Zahnriemen für: Carnival	<b>22845</b>




Bild	Vergleichs-Nr.	Bezeichnung	febi
	<b>KIA</b> 24810-26020	Umlenkrolle für Zahnriemen für: Cerato	<b>24551</b>
	<b>KIA</b> 24810-23500	Umlenkrolle für Zahnriemen für: Cerato	<b>26051</b>
	<b>KIA</b> 0K551-12-730A	Umlenkrolle für Zahnriemen für: Carnival, Carnival II	<b>26197</b>
	<b>KIA</b> 0K9BV-12-730	Umlenkrolle für Zahnriemen für: Carnival, Carnival II	<b>26603</b>
	<b>KIA</b> 0K955-12-730	Umlenkrolle für Zahnriemen für: Clarus, Sportage	<b>26697</b>
	<b>KIA</b> 24810-39810	Umlenkrolle für Zahnriemen für: Carnival II, Opirus, Sorento	<b>26738</b>
	<b>KIA</b> 25286-4X000	Umlenkrolle für Keilrippenriemen für: Carnival, Carnival II	<b>27554</b>
	<b>KIA</b> 25281-35060	Umlenkrolle für Keilrippenriemen für: Sorento	<b>28316</b>
	<b>KIA</b> 24315-42200	Zahnriemen für: K2500, Pregio	<b>11145</b>
	<b>KIA</b> 24312-02701	Zahnriemen für Nockenwelle für: Picanto	<b>24464</b>
	<b>KIA</b> 24312-27000	Zahnriemen für Nockenwelle für: Carens II, Cerato	<b>24465</b>
	<b>KIA</b> 24312-23202	Zahnriemen für Nockenwelle für: Cerato	<b>26050</b>
	<b>KIA</b> 23356-42500	Zahnriemen für Ausgleichswelle für: K2500, Pregio	<b>26113</b>
	<b>KIA</b> 0K88R-12-205	Zahnriemen für Nockenwelle für: Carnival, Carnival II	<b>26198</b>
	<b>KIA</b> 24312-26001	Zahnriemen für Nockenwelle für: Cerato	<b>26281</b>





















Bild	Vergleichs-Nr.	Bezeichnung	febi
	<b>KIA</b> 24312-38020	Zahnriemen für Nockenwelle für: Magentis	<b>26282</b>
	<b>KIA</b> 24312-37500	Zahnriemen für Nockenwelle für: Magentis, Opirus, Optima, Sportage	<b>26300</b>
	<b>KIA</b> 0K9BV-12-205	Zahnriemen für Nockenwelle für: Carnival, Carnival II	<b>26602</b>
	<b>KIA</b> 0K247-12-205	Zahnriemen für Nockenwelle für: Carens I, Clarus, Sephia, Shuma, Shuma II	<b>26625</b>
	<b>KIA</b> 24312-33160	Zahnriemen für Nockenwelle für: Joice	<b>26626</b>
	<b>KIA</b> 24312-38210	Zahnriemen für Nockenwelle für: Sorento	<b>26692</b>
	<b>KIA</b> 0K30E-12-205	Zahnriemen für Nockenwelle für: Carens II, Mentor II, Rio, Sephia II, Shuma II	<b>26693</b>
	<b>KIA</b> 0K016-12-205	Zahnriemen für Nockenwelle für: Besta, Sportage	<b>26694</b>
	<b>KIA</b> KK350-12-205	Zahnriemen für Nockenwelle für: Avella, Pride, Rio, Sephia	<b>26695</b>
	<b>KIA</b> 0K954-12-205	Zahnriemen für Nockenwelle für: Clarus, Credos, Retona, Sportage	<b>26696</b>
	<b>KIA</b> 0K203-12-205	Zahnriemen für Nockenwelle für: Mentor, Sephia, Shuma	<b>26698</b>
	<b>KIA</b> 0K9BV-12-206	Zahnriemen für Ausgleichswelle für: Carnival, Carnival II	<b>26898</b>
	<b>KIA</b> 24312-02701 S1	Zahnriemensatz für Nockenwelle für: Picanto	<b>24791</b>
	<b>KIA</b> 23356-42500 S1	Zahnriemensatz für Ausgleichswelle für: K2500, Pregio	<b>26114</b>
	<b>KIA</b> 24315-42200 S1	Zahnriemensatz für Nockenwelle für: K2500, Pregio	<b>26184</b>
	<b>KIA</b> 0K954-12-205 S1	Zahnriemensatz für Nockenwelle für: Clarus, Sportage	<b>26904</b>
	<b>KIA</b> KK35012205 S1	Zahnriemensatz für Nockenwelle für: Avella, Pride, Rio, Sephia	<b>26905</b>











Bild	Vergleichs-Nr.	Bezeichnung	febi
	<b>Mazda</b> 1E10-12-700C	Spannrolle für Zahnriemen für: Mazda 2 (B2)	<b>11291</b>
	<b>Mazda</b> FE1H-12-700A	Spannrolle für Zahnriemen für: B2200 (UF), B2200 (UN), E2200 (SD), E2200 (SR), 626 (GD), 626 (GV), 929 (HC)	<b>17491</b>
	<b>Mazda</b> B660-12-700F	Spannrolle für Zahnriemen für: MX-3 (EC), MX-5 (NA), MX-5 (NB), Xedos 6 (CA), 323 (BA), 323 (BJ)	<b>17492</b>
	<b>Mazda</b> B630-12-700E	Spannrolle für Zahnriemen für: Demio (DW), MX-3 (EC), 121 (DA), 121 (DB), 323 (BA), 323 (BF), 323 (BJ), 323 (BW)	<b>17493</b>
	<b>Mazda</b> F805-12-700C	Spannrolle für Zahnriemen für: B1600 (UF), B2000 (UF), 626 (GD), 626 (GV)	<b>17629</b>
	<b>Mazda</b> Y401-12-770	Spannrolle für Zahnriemen für: Mazda 3 (BK)	<b>19511</b>
	<b>Mazda</b> FS01-12-700B	Spannrolle für Zahnriemen für: Autozam Clef (GF), MPV (LW), MX-6 (GE), Premacy (CP), 323 (BJ), 626 (GE), 626 (GF), 626 (GW)	<b>23599</b>
	<b>Mazda</b> FP01-12-700A	Spannrolle für Zahnriemen für: Premacy (CP), 323 (BJ), 626 (GE), 626 (GF), 626 (GW)	<b>23601</b>
	<b>Mazda</b> RF2A-12-700	Spannrolle für Zahnriemen für: Premacy (CP), 323 (BJ), 626 (GF), 626 (GW)	<b>24836</b>
	<b>Mazda</b> RF1G-12-700A	Spannrolle für Zahnriemen für: 323 (BA), 323 (BJ)	<b>24854</b>
	<b>Mazda</b> R201-12-700B	Spannrolle für Zahnriemen für: E2200 (SD), E2200 (SR)	<b>26732</b>

Bild	Vergleichs-Nr.	Bezeichnung	febi
	<b>Mazda</b> RF5C-12-700	Spannrolle für Zahnriemen für: Mazda 5 (CR), Mazda 6 (GG), Mazda 6 (GY), MPV (LW)	<b>27004</b>
	<b>Mazda</b> 1E03-12-201	Steuerkette für Nockenwelle für: 121 (JA)	<b>09278</b>
	<b>Mazda</b> 1E03-12-201	Steuerkette für Nockenwelle für: 121 (JA)	<b>25117</b>
	<b>Mazda</b> B660-12-730C	Umlenkrolle für Zahnriemen für: MX-3 (EC), MX-5 (NA), MX-5 (NB), Xedos 6 (CA), 323 (BA), 323 (BF), 323 (BG), 323 (BJ)	<b>17494</b>
	<b>Mazda</b> FE1H-12-730A	Umlenkrolle für Zahnriemen für: B2200 (UN), E2000 (SR), 626 (GD), 626 (GV), 929 (HC)	<b>19462</b>
	<b>Mazda</b> Y401-12-730	Umlenkrolle für Zahnriemen für: Mazda 3 (BK)	<b>19513</b>
	<b>Mazda</b> Y401-15-930	Umlenkrolle für Keilrippenriemen	<b>22349</b>
	<b>Mazda</b> FS01-12-730A	Umlenkrolle für Zahnriemen für: MPV (LW), MX-6 (GE), Premacy (CP), 323 (BJ), 626 (GE), 626 (GF), 626 (GW)	<b>23627</b>
	<b>Mazda</b> RF2A-12-730	Umlenkrolle für Zahnriemen für: Premacy (CP), 323 (BJ), 626 (GF), 626 (GW)	<b>24837</b>
	<b>Mazda</b> RF1G-12-730	Umlenkrolle für Zahnriemen für: 323 (BA), 323 (BJ)	<b>24855</b>
	<b>Mazda</b> FE3N-12-730	Umlenkrolle für Zahnriemen für: 626 (GD), 626 (GV)	<b>26697</b>
	<b>Mazda</b> RF5C-12-730	Umlenkrolle für Zahnriemen für: Mazda 5 (CR), Mazda 6 (GG), Mazda 6 (GY), MPV (LW)	<b>26982</b>




Bild	Vergleichs-Nr.	Bezeichnung	febi
	<b>Mazda</b> KL01-12-740	Umlenkrolle für Zahnriemen für: MX-3 (EC), MX-6 (GE), Xedos 6 (CA), Xedos 9 (TA), 323 (BA), 626 (GE)	<b>28295</b>
	<b>Mazda</b> KL01-12-730A	Umlenkrolle für Zahnriemen für: MX-3 (EC), MX-6 (GE), Xedos 6 (CA), Xedos 9 (TA), 323 (BA), 626 (GE)	<b>28296</b>
	<b>Mazda</b> C201-12-201A	Zahnriemen für: Mazda 2 (B2)	<b>10945</b>
	<b>Mazda</b> Y401-12-205A	Zahnriemen für Nockenwelle	<b>21865</b>
	<b>Mazda</b> Y601-12-205	Zahnriemen für: Mazda 3 (BK)	<b>24367</b>
	<b>Mazda</b> R201-12-205A	Zahnriemen für Nockenwelle für: E2200 (SD), E2200 (SR)	<b>26694</b>
	<b>Mazda</b> BP02-12-205A	Zahnriemen für Nockenwelle für: Demio (DW), MX-3 (EC), 121 (DA), 121 (DB), 323 (BA), 323 (BF), 323 (BG), 323 (BJ)	<b>26695</b>
	<b>Mazda</b> FE3N-12-205	Zahnriemen für Nockenwelle für: 626 (GD), 626 (GV)	<b>26696</b>
	<b>Mazda</b> B6S7-12-205D	Zahnriemen für Nockenwelle für: MX-5 (NA), MX-5 (NB), Xedos 6 (CA), 323 (BF), 323 (BG)	<b>26698</b>
	<b>Mazda</b> RF7J-12-205	Zahnriemen für: Mazda 5 (CR), Mazda 6 (GG), Mazda 6 (GY), MPV (LW)	<b>27263</b>
	<b>Mazda</b> RF2A-12-205B	Zahnriemen für: Premacy (CP), 323 (BJ), 626 (GF)	<b>27278</b>
	<b>Mazda</b> FP01-12-205A	Zahnriemen für: Premacy (CP), 323 (BJ), 626 (GF), 626 (GW)	<b>27280</b>
	<b>Mazda</b> FS01-12-205A	Zahnriemen für: MPV (LW), MX-6 (GE), Premacy (CP), 323 (BJ), 626 (GF), 626 (GW)	<b>27282</b>
	<b>Mazda</b> Y601-12-205 S1	Zahnriemensatz für: Mazda 3 (BK)	<b>24369</b>
	<b>Mazda</b> FE3N-12-205 S1	Zahnriemensatz für Nockenwelle für: 626 (GD), 626 (GV)	<b>26904</b>
	<b>Mazda</b> BP02-12-205A S1	Zahnriemensatz für Nockenwelle für: Demio (DW), MX-3 (EC), 121 (DA), 121 (DB), 323 (BA), 323 (BF), 323 (BG), 323 (BJ)	<b>26905</b>
	<b>Mazda</b> RF7J-12-205 S1	Zahnriemensatz für: Mazda 5 (CR), Mazda 6 (GG), Mazda 6 (GY), MPV (LW)	<b>27266</b>










Bild	Vergleichs-Nr.	Bezeichnung	febi
	<b>Mazda</b> RF2A-12-205B S1	Zahnriemensatz für: Premacy (CP), 323 (BJ), 626 (GF)	<b>27279</b>
	<b>Mazda</b> FP01-12-205A S1	Zahnriemensatz für: Premacy (CP), 323 (BJ), 626 (GF), 626 (GW)	<b>27281</b>
	<b>Mazda</b> FS01-12-205A S1	Zahnriemensatz für: MPV (LW), MX-6 (GE), Premacy (CP), 323 (BJ), 626 (GF), 626 (GW)	<b>27283</b>
	<b>Mitsubishi</b> M343741	Spannrolle für Zahnriemen für: Carisma	<b>04199</b>
	<b>Mitsubishi</b> MD050125	Spannrolle für Ausgleichsriemen für: L 200, L 300, Pajero, Pajero II, Pajero III, Space Gear	<b>10620</b>
	<b>Mitsubishi</b> MD115976	Spannrolle für Ausgleichsriemen für: Colt III, Eclipse I, Galant III, Galant IV, Galant V, Galant VI, L 300, Lancer V, Pajero II	<b>10621</b>
	<b>Mitsubishi</b> MD109958	Spannrolle für Zahnriemen für: Colt II, Galant IV, L 300, Lancer III, Lancer IV, Space Wagon I	<b>15277</b>
	<b>Mitsubishi</b> MD050135	Spannrolle für Zahnriemen für: L 200, L 300, L 400, Pajero II, Space Gear	<b>15279</b>
	<b>Mitsubishi</b> MD040754	Spannrolle für Zahnriemen für: Colt II, Colt III, Galant III, Galant IV, Galant V, L 300, Lancer III, Lancer IV, Lancer V, Sapporo II, Space Wagon I	<b>17621</b>
	<b>Mitsubishi</b> MD030605	Spannrolle für Zahnriemen für: Colt II, Colt III, Colt IV, Lancer III, Lancer IV, Lancer V	<b>17624</b>
	<b>Mitsubishi</b> MD169592	Spannrolle für Zahnriemen für: Carisma, Colt IV, Pajero, Space Star	<b>21786</b>
	<b>Mitsubishi</b> -	Spannrolle für Zahnriemen für: Carisma, Space Star	<b>22055</b>
	<b>Mitsubishi</b> MD129355	Spannrolle für Zahnriemen für: Colt III, Eclipse I, Lancer IV	<b>26735</b>












Bild	Vergleichs-Nr.	Bezeichnung	febi
	<b>Mitsubishi</b> MD140071	Spannrolle für Zahnriemen für: Galant V, Pajero, Pajero II, Pajero III	<b>26740</b>
	<b>Mitsubishi</b> MD329976	Spannrolle für Zahnriemen für: Colt V, Lancer VI	<b>26928</b>
	<b>Mitsubishi</b> MD320174	Spannrolle für Zahnriemen für: Carisma, Colt V, Lancer VI, Pajero, Space Star	<b>26991</b>
	<b>Mitsubishi</b> MD356509	Spannrolle für Zahnriemen für: Colt V, Lancer VI, Space Star	<b>26994</b>
	<b>Mitsubishi</b> MD146186	Spannrolle für Zahnriemen für: Colt III, Colt IV, Lancer IV, Lancer V	<b>27017</b>
	<b>Mitsubishi</b> MD011536	Spannrolle für Zahnriemen für: Galant III, L 300, Pajero II, Sapporo III, Space Wagon I, Starion	<b>27018</b>
	<b>Mitsubishi</b> MD104578	Spannrolle für Zahnriemen für: Galloper, Pajero I, Pajero II, Sigma	<b>27019</b>
	<b>Mitsubishi</b> MD315265	Spannrolle für Zahnriemen für: Colt IV, Galant V, Lancer IV, Lancer V, Space Runner I, Space Wagon II	<b>27020</b>
	<b>Mitsubishi</b> MD182537	Spannrolle für Zahnriemen für: Galant V, Galant VI, L 200, L 300, Lancer VI, Space Gear, Space Wagon II	<b>27021</b>
	<b>Mitsubishi</b> MD129033	Spannrolle für Zahnriemen für: Galant IV, Space Wagon II	<b>27022</b>
	<b>Mitsubishi</b> MD316826	Spannrolle für Zahnriemen für: Galant V, Galant VI	<b>27119</b>
	<b>Mitsubishi</b> MD064641	Spannrolle für Zahnriemen für: Colt II, Colt III, Galant III, Galant IV, Lancer III, Lancer IV, Space Wagon I, Space Wagon II	<b>27121</b>







Bild	Vergleichs-Nr.	Bezeichnung	febi
	<b>Mitsubishi</b> MD352473	Spannrolle für Ausgleichsriemen für: Galant VI, Space Runner II, Space Wagon II, Space Wagon III	<b>27123</b>
	<b>Mitsubishi</b> MD128765	Spannrolle für Zahnriemen für: L 300, Pajero II	<b>28315</b>
	<b>Mitsubishi</b> MW3062126	Umlenkrolle für Zahnriemen für: Carisma	<b>04195</b>
	<b>Mitsubishi</b> M865078	Umlenkrolle für Zwischenwelle für: Carisma	<b>19931</b>
	<b>Mitsubishi</b> MD156604	Umlenkrolle für Zahnriemen für: Carisma, Colt IV, Pajero, Space Star	<b>21787</b>
	<b>Mitsubishi</b> MD151447	Umlenkrolle für Zahnriemen für: Galant V, Pajero II	<b>26738</b>
	<b>Mitsubishi</b> MD179597	Umlenkrolle für Zahnriemen für: Galant V, Galant VI	<b>27118</b>
	<b>Mitsubishi</b> MD012587	Umlenkrolle für Zahnriemen für: Colt II, Colt III, Galant III, Galant IV, Galant V, Galant VI, Lancer III, Lancer IV, Lancer V, Space Runner I, Space Wagon I, Space Wagon II	<b>27120</b>
	<b>Mitsubishi</b> MD308882	Umlenkrolle für Keilrippenriemen für: Pajero, Pajero II, Space Star	<b>28316</b>
	<b>Mitsubishi</b> MD300470	Zahnriemen für: L 200, L 300, L 400, Pajero, Pajero II, Pajero III, Space Gear	<b>11145</b>
	<b>Mitsubishi</b> XD111427	Zahnriemen für: Pajero I, Pajero II, Sigma	<b>11166</b>
	<b>Mitsubishi</b> XD134377	Zahnriemen für: L 200, L 300, Pajero I, Pajero II	<b>17487</b>
	<b>Mitsubishi</b> MD 199 418	Zahnriemen für: Colt III, Lancer IV	<b>17488</b>
	<b>Mitsubishi</b> XD140229	Zahnriemen für: L 300, Pajero II, Sapporo III	<b>17622</b>
	<b>Mitsubishi</b> M883810	Zahnriemen für: Carisma, Space Star	<b>21910</b>




















Bild	Vergleichs-Nr.	Bezeichnung	febi
	<b>Mitsubishi</b> M864046	Zahnriemen für: Carisma	<b>23202</b>
	<b>Mitsubishi</b> MD310484	Zahnriemen für Ausgleichswelle für: L 200, L 300, Pajero, Pajero II, Pajero III, Space Gear	<b>26113</b>
	<b>Mitsubishi</b> MD326059	Zahnriemen für Nockenwelle für: Colt III, Eclipse I, Lancer IV, Lancer VI, Outlander	<b>26626</b>
	<b>Mitsubishi</b> MD342154	Zahnriemen für Nockenwelle für: Colt V, Space Star	<b>26850</b>
	<b>Mitsubishi</b> MD314456	Zahnriemen für Nockenwelle für: Carisma, Colt V	<b>26992</b>
	<b>Mitsubishi</b> MD340625	Zahnriemen für Nockenwelle	<b>26995</b>
	<b>Mitsubishi</b> MD182295	Zahnriemen für Ausgleichswelle für: Colt III, Eclipse I, Galant III, Galant IV, Galant V, Galant VI, L 300, Lancer V, Pajero II	<b>27395</b>
	<b>Mitsubishi</b> MD319023	Zahnriemen für Nockenwelle für: Carisma, Pajero, Space Star	<b>27407</b>
	<b>Mitsubishi</b> MD176387	Zahnriemen für Nockenwelle für: Galant V, Space Runner I, Space Wagon II	<b>27516</b>
	<b>Mitsubishi</b> M883810S1	Zahnriemensatz für: Carisma, Space Star	<b>22056</b>
	<b>Mitsubishi</b> M864046S1	Zahnriemensatz für: Carisma	<b>23203</b>
	<b>Mitsubishi</b> MD310484 S1	Zahnriemensatz für Ausgleichswelle für: L 200, L 300, Pajero, Pajero II, Pajero III, Space Gear	<b>26114</b>
	<b>Mitsubishi</b> MD300470 S1	Zahnriemensatz für Nockenwelle für: L 200, L 300, L 400, Pajero II, Space Gear	<b>26184</b>
	<b>Mitsubishi</b> MD314456 S1	Zahnriemensatz für Nockenwelle für: Carisma, Colt V	<b>26993</b>
	<b>Mitsubishi</b> MD182295 S1	Zahnriemensatz für Ausgleichswelle für: Colt III, Eclipse I, Galant III, Galant IV, Galant V, Galant VI, L 300, Lancer V, Pajero II	<b>27396</b>
	<b>Mitsubishi</b> MD319023 S1	Zahnriemensatz für Nockenwelle für: Carisma, Pajero, Space Star	<b>27408</b>

Bild	Vergleichs-Nr.	Bezeichnung	febi
	<b>Mitsubishi</b> MD145813 S1	Zahnriemensatz für Nockenwelle für: Colt III, Colt IV, Lancer III, Lancer IV, Lancer V	<b>27409</b>
	<b>Mitsubishi</b> MD176387 S1	Zahnriemensatz für Nockenwelle für: Galant V, Space Runner I, Space Wagon II	<b>27535</b>
	<b>Nissan</b> 13077-00QAC	Spannrolle für Zahnriemen	<b>04199</b>
	<b>Nissan</b> 13070-6F901	Spannrolle für Zahnriemen für: Micra	<b>04856</b>
	<b>Nissan</b> 13077-00QAD	Spannrolle für Zahnriemen für: Kubistar	<b>05897</b>
	<b>Nissan</b> 13070-57J10	Spannrolle für Zahnriemen für: Almera I, Primera, Sunny III	<b>10614</b>
	<b>Nissan</b> 13077-00QAF	Spannrolle für Zahnriemen für: Kubistar	<b>11356</b>
	<b>Nissan</b> 13070-01M00	Spannrolle für Zahnriemen für: Cherry, Prairie, Sunny I, Sunny II	<b>14259</b>
	<b>Nissan</b> 13074-05E00	Spannrolle für Zahnriemen für: Bluebird, Serena	<b>14369</b>
	<b>Nissan</b> 13070-01B00	Spannrolle für Zahnriemen für: Micra	<b>14968</b>
	<b>Nissan</b> 13070-24B00	Spannrolle für Zahnriemen für: Micra	<b>14969</b>




Bild	Vergleichs-Nr.	Bezeichnung	febi
	<b>Nissan</b> 13070-V7203	Spannrolle für Zahnriemen für: Patrol	<b>15461</b>
	<b>Nissan</b> 13070-16A03	Spannrolle für Zahnriemen für: Cherry, Sunny I, Sunny II, Sunny III	<b>17604</b>
	<b>Nissan</b> 13070-05E10	Spannrolle für Zahnriemen für: Bluebird, Serena, Vanette Cargo	<b>17606</b>
	<b>Nissan</b> 13077-00QAG	Spannrolle für Zahnriemen für: Kubistar	<b>19851</b>
	<b>Nissan</b> 13070-00QAB	Spannrolle für Zahnriemen für: Platina	<b>19910</b>
	<b>Nissan</b> 13077-00QAE	Spannrolle für Zahnriemen	<b>19940</b>
	<b>Nissan</b> 13070-00QAE	Spannrolle für Zahnriemen für: Interstar, Primastar	<b>21029</b>
	<b>Nissan</b> 13070-BN700SK	Spannrolle für Zahnriemen für: Almera II, Micra	<b>21269</b>
	<b>Nissan</b> 13070-00QAC	Spannrolle für Zahnriemen für: Interstar, Primastar	<b>22055</b>
	<b>Nissan</b> 13070-AW300	Spannrolle für Zahnriemen für: Primera	<b>24529</b>
	<b>Nissan</b> 13028-N8400	Steuerkette für Nockenwelle für: King Cab, Urvan	<b>25199</b>

Bild	Vergleichs-Nr.	Bezeichnung	febi
	<b>Nissan</b> 13028-18001	Steuerkette für Nockenwelle für: Cherry, Vanette	<b>25384</b>
	<b>Nissan</b> 13077-00QAH	Umlenkrolle für Zahnriemen	<b>05892</b>
	<b>Nissan</b> 13077-6F901	Umlenkrolle für Zahnriemen für: Micra	<b>06982</b>
	<b>Nissan</b> 11750-00QAS	Umlenkrolle für Keilrippenriemen für: Kubistar	<b>09789</b>
	<b>Nissan</b> 13077-54A02	Umlenkrolle für Zahnriemen für: Almera I, Primera, Sunny III	<b>10613</b>
	<b>Nissan</b> 13077-V7202	Umlenkrolle für Zahnriemen für: Patrol	<b>15463</b>
	<b>Nissan</b> 13070-00QAA	Umlenkrolle für Zahnriemen für: Platina	<b>19847</b>
	<b>Nissan</b> 13052-00QAC	Umlenkrolle für Zwischenwelle	<b>19931</b>
	<b>Nissan</b> 13077-00QAA	Umlenkrolle für Zahnriemen für: Interstar, Primastar	<b>21025</b>
	<b>Nissan</b> 13070-00QAG	Umlenkrolle für Zahnriemen	<b>21031</b>
	<b>Nissan</b> 11927-00QAA	Umlenkrolle für Keilrippenriemen für: Kubistar, Platina	<b>21033</b>

















Bild	Vergleichs-Nr.	Bezeichnung	febi
	<b>Nissan</b> 11750-00QAF	Umlenkrolle für Keilrippenriemen für: Kubistar	<b>21301</b>
	<b>Nissan</b> 11925-00QAE	Umlenkrolle für Keilrippenriemen für: Primastar	<b>22119</b>
	<b>Nissan</b> 11944-00QAC	Umlenkrolle für Keilrippenriemen für: Kubistar, Micra, Note, Qashqai	<b>28287</b>
	<b>Nissan</b> 13028-6F900	Zahnriemen	<b>11000</b>
	<b>Nissan</b> 16806-00QAP	Zahnriemen	<b>11146</b>
	<b>Nissan</b> 13028-2J685	Zahnriemen für: Almera I, Primera, Sunny III	<b>15779</b>
	<b>Nissan</b> 13028-81T25	Zahnriemen für: Patrol	<b>17988</b>
	<b>Nissan</b> 16806-00QA1	Zahnriemen für: Platina	<b>19836</b>
	<b>Nissan</b> 16806-00QA0	Zahnriemen für: Kubistar	<b>19840</b>
	<b>Nissan</b> 13028-BN700	Zahnriemen für: Almera II, Micra	<b>19853</b>
	<b>Nissan</b> 16806-00QAR	Zahnriemen für: Kubistar	<b>19854</b>
	<b>Nissan</b> 16806-00QAM	Zahnriemen für: Kubistar	<b>21247</b>
	<b>Nissan</b> 16806-00QAC	Zahnriemen für: Interstar, Primastar	<b>21910</b>
	<b>Nissan</b> 16806-00QAH	Zahnriemen für: Interstar, Primastar	<b>23043</b>
	<b>Nissan</b> 13028-AW301	Zahnriemen für: Primera	<b>26900</b>

Bild	Vergleichs-Nr.	Bezeichnung	febi
	<b>Nissan</b> 16806-00QAS	Zahnriemensatz	<b>11147</b>
	<b>Nissan</b> 16806-00QAW	Zahnriemensatz für: Kubistar	<b>19852</b>
	<b>Nissan</b> 16806-00QAB	Zahnriemensatz für: Platina	<b>19918</b>
	<b>Nissan</b> 16806-00QAT	Zahnriemensatz für: Kubistar	<b>21249</b>
	<b>Nissan</b> 13070-BN700	Zahnriemensatz für: Almera II, Micra	<b>21270</b>
	<b>Nissan</b> 16806-00QAV	Zahnriemensatz für: Kubistar	<b>21725</b>
	<b>Nissan</b> 16806-00QAF	Zahnriemensatz für: Interstar, Primastar	<b>22056</b>
	<b>Nissan</b> 16806-00QAG	Zahnriemensatz für: Interstar, Primastar	<b>23045</b>
	<b>Nissan</b> 13028-2J685 S1	Zahnriemensatz für Nockenwelle (Benzin Motor) für: Almera I, Primera, Sunny III	<b>24823</b>
	<b>Nissan</b> 13028-AW301 S1	Zahnriemensatz für: Primera	<b>26901</b>
	<b>Subaru</b> 13033AA042	Spannrolle für Zahnriemen für: Forester, Impreza, Legacy II	<b>26218</b>
	<b>Subaru</b> 13069AA037	Spannrolle für Zahnriemen, mit Schraube inkl. Führungshülse für: Impreza, Legacy I, Legacy II	<b>27536</b>
	<b>Subaru</b> 13073AA142	Umlenkrolle für Zahnriemen für: Forester, Impreza, Legacy I, Legacy II, Legacy III	<b>26217</b>
















Bild	Vergleichs-Nr.	Bezeichnung	febi
	<b>Subaru</b> 13085AA080	Umlenkrolle für Zahnriemen für: Forester, Impreza, Legacy I, Legacy II, Legacy III	<b>26219</b>
	<b>Subaru</b> 13073-AA190	Umlenkrolle für Zahnriemen für: Forester, Impreza	<b>27537</b>
	<b>Subaru</b> 13028AA181	Zahnriemen für Nockenwelle für: Forester, Impreza, Legacy III	<b>26242</b>
	<b>Subaru</b> 13028AA200	Zahnriemen für Nockenwelle für: Forester, Impreza, Legacy II, Legacy III	<b>27565</b>
	<b>Subaru</b> 13028AA102 S1	Zahnriemensatz für Nockenwelle für: Impreza, Legacy I, Legacy II	<b>27542</b>
	<b>Subaru</b> 13028AA102 S2	Zahnriemensatz für Nockenwelle für: Forester, Impreza, Legacy II	<b>27543</b>
	<b>Subaru</b> 13028AA181 S1	Zahnriemensatz für Nockenwelle für: Impreza, Legacy I, Legacy II	<b>27546</b>
	<b>Suzuki</b> 12831-85E01-000	Kettenspanner für Steuerkette für: Ignis, Swift III, Wagon	<b>28458</b>
	<b>Suzuki</b> 12810-79J51-000	Spannrolle für Zahnriemen für: SX4	<b>10298</b>
	<b>Suzuki</b> 12810-82003	Spannrolle für Zahnriemen für: SJ 413, Swift I, Vitara	<b>14269</b>
	<b>Suzuki</b> 12761-85E00-000	Steuerkette für Nockenwelle für: Ignis, Swift III, Wagon	<b>23778</b>
	<b>Suzuki</b> 12781-79J50-000	Umlenkrolle für: SX4	<b>23654</b>
	<b>Suzuki</b> 17530-79J60-000	Umlenkrolle für Keilrippenriemen für: SX4	<b>27247</b>
	<b>Suzuki</b> 12761-79J50-000	Zahnriemen für: SX4	<b>10984</b>

Bild	Vergleichs-Nr.	Bezeichnung	febi
	<b>Suzuki</b> 12761-71C00	Zahnriemen für: Baleno, Swift II, Vitara, X 90	<b>17490</b>
	<b>Suzuki</b> 12761-79J50-000S1	Zahnriemensatz für: SX4	<b>23655</b>
	<b>Toyota</b> 13505-11040	Spannrolle für Zahnriemen für: Corolla, Paseo, Starlet IV	<b>14239</b>
	<b>Toyota</b> 13505-11011	Spannrolle für Zahnriemen für: Corolla, Starlet III	<b>14241</b>
	<b>Toyota</b> 13505-15041	Spannrolle für Zahnriemen für: Carina II, Celica, Corolla	<b>14263</b>
	<b>Toyota</b> 13505-54010	Spannrolle für Zahnriemen für: Cressida, Crown, Hiace II, Hilux	<b>14267</b>
	<b>Toyota</b> 13505-64012	Spannrolle für Zahnriemen für: Avensis, Camry, Carina E, Carina II, Corolla, Liteace, Picnic	<b>14271</b>
	<b>Toyota</b> SU001-00088	Spannrolle für Zahnriemen für: Corolla	<b>17063</b>
	<b>Toyota</b> 13505-15060	Spannrolle für Zahnriemen für: Avensis, Carina E, Celica, Corolla	<b>18233</b>
	<b>Toyota</b> 13505-74011	Spannrolle für Zahnriemen für: Avensis, Camry, Carina E, Carina II, MR 2, Picnic, RAV 4	<b>18235</b>
	<b>Toyota</b> 13505-17011	Spannrolle für Zahnriemen für: Land Cruiser	<b>18573</b>
	<b>Toyota</b> 13505-67040	Spannrolle für Zahnriemen für: Hiace IV, Hilux, Land Cruiser	<b>18574</b>




Bild	Vergleichs-Nr.	Bezeichnung	febi
	<b>Toyota</b> SU001-00542	Spannrolle für Zahnriemen für: Aygo	<b>19511</b>
	<b>Toyota</b> 13505-54021	Spannrolle für Zahnriemen für: Dyna 100, Dyna 150, Hiace IV, Hilux	<b>23255</b>
	<b>Toyota</b> 13505-27010	Spannrolle für Zahnriemen für: Avensis, Corolla, Previa, RAV 4	<b>23285</b>
	<b>Toyota</b> 13505-67050	Spannrolle für Zahnriemen für: Land Cruiser, 4 Runner	<b>24630</b>
	<b>Toyota</b> 13505-17020	Spannrolle für Zahnriemen für: Coaster, Land Cruiser	<b>24715</b>
	<b>Toyota</b> 13505-10010	Spannrolle für Zahnriemen für: Corolla, Starlet II	<b>25193</b>
	<b>Toyota</b> 13505-20030	Spannrolle für Zahnriemen für: Camry, ES 250, RX 300	<b>26805</b>
	<b>Toyota</b> 13505-88383	Spannrolle für Zahnriemen für: Carina E, Celica, MR 2	<b>26809</b>
	<b>Toyota</b> 13505-62070	Spannrolle für Zahnriemen für: Land Cruiser, 4 Runner	<b>26849</b>
	<b>Toyota</b> 13505-55020	Spannrolle für Zahnriemen für: Starlet II, Starlet III	<b>26851</b>
	<b>Toyota</b> 13505-50030	Spannrolle für Zahnriemen für: GS 300, GS 430, Land Cruiser, LS 400, LS 430, LX 470, SC 400, SC 430	<b>26894</b>

Bild	Vergleichs-Nr.	Bezeichnung	febi
	<b>Toyota</b> 13505-65040	Spannrolle für Zahnriemen für: Hilux, 4 Runner	<b>26896</b>
	<b>Toyota</b> 13505-46041	Spannrolle für Zahnriemen für: GS 300, IS 300, Supra	<b>28283</b>
	<b>Toyota</b> 13505-88480	Spannrolle für Zahnriemen für: Carina E, Celica, MR 2	<b>28284</b>
	<b>Toyota</b> 13503-54030	Umlenkrolle für Zahnriemen für: Cressida, Dyna 100, Dyna 150, Hiace III, Hiace IV, Hilux	<b>10623</b>
	<b>Toyota</b> 13503-10011	Umlenkrolle für Zahnriemen für: Corolla, Starlet III	<b>14257</b>
	<b>Toyota</b> 13503-54020	Umlenkrolle für Zahnriemen für: Cressida, Crown, Hiace II, Hilux	<b>14273</b>
	<b>Toyota</b> 13503-63011	Umlenkrolle für Zahnriemen für: Avensis, Camry, Carina E, Carina II, Celica, MR 2, Picnic, RAV 4	<b>14275</b>
	<b>Toyota</b> 13503-11030	Umlenkrolle für Zahnriemen für: Corolla, Paseo, Starlet IV	<b>14277</b>
	<b>Toyota</b> SU001-00089	Umlenkrolle für Zahnriemen für: Corolla	<b>17064</b>
	<b>Toyota</b> SU001-00543	Umlenkrolle für Zahnriemen für: Aygo	<b>19513</b>
	<b>Toyota</b> 13503-27010	Umlenkrolle für Zahnriemen für: Avensis, Corolla, Previa, RAV 4	<b>23283</b>
	<b>Toyota</b> 13503-62040	Umlenkrolle für Zahnriemen für: Land Cruiser, 4 Runner	<b>24629</b>




Bild	Vergleichs-Nr.	Bezeichnung	febi
	<b>Toyota</b> 13503-64021	Umlenkrolle für Zahnriemen für: Avensis, Camry, Carina, Carina E, Carina II, Corolla, Liteace, Model F, Picnic	<b>24792</b>
	<b>Toyota</b> 13503-62030	Umlenkrolle für Zahnriemen für: Camry, ES 250, RX 300	<b>26806</b>
	<b>Toyota</b> 13503-50011	Umlenkrolle für Zahnriemen für: GS 300, GS 430, Land Cruiser, LS 400, LS 430, LX 470, SC 400, SC 430	<b>26895</b>
	<b>Toyota</b> 13503-65010	Umlenkrolle für Zahnriemen für: Hilux, 4 Runner	<b>26897</b>
	<b>Toyota</b> 13568-19025	Zahnriemen für: Corolla, Starlet III	<b>17625</b>
	<b>Toyota</b> 13568-09041	Zahnriemen für: Avensis, Camry, Carina E, Carina II, MR 2, Picnic, RAV 4	<b>17627</b>
	<b>Toyota</b> 13568-19106	Zahnriemen für: Corolla, Starlet IV	<b>17628</b>
	<b>Toyota</b> SU001-00085	Zahnriemen für: Corolla	<b>17765</b>
	<b>Toyota</b> SU001-00544	Zahnriemen für Nockenwelle für: Aygo	<b>21865</b>
	<b>Toyota</b> 13568-09020	Zahnriemen für Nockenwelle für: Avensis, Carina E, Corolla	<b>24363</b>
	<b>Toyota</b> 13568-09030	Zahnriemen für Nockenwelle für: Avensis, Carina E, Celica, Corolla	<b>24364</b>
	<b>Toyota</b> 13568-69066	Zahnriemen für Nockenwelle für: Avensis, Carina E, Corolla, Liteace, Picnic	<b>24365</b>
	<b>Toyota</b> 13568-19175	Zahnriemen für Nockenwelle für: Land Cruiser	<b>24449</b>
	<b>Toyota</b> 13568-69085	Zahnriemen für: Land Cruiser	<b>24451</b>
	<b>Toyota</b> 13568-19135	Zahnriemen für Nockenwelle für: Carina II, Celica, Corolla	<b>26807</b>
	<b>Toyota</b> 13568-79045	Zahnriemen für Nockenwelle für: Carina E, Celica, MR 2	<b>26808</b>





















Bild	Vergleichs-Nr.	Bezeichnung	febi
	<b>Toyota</b> 13568-29035	Zahnriemen für Nockenwelle für: Avensis, Corolla, Previa, RAV 4	<b>26810</b>
	<b>Toyota</b> 13568-59106	Zahnriemen für Nockenwelle für: Dyna 100, Dyna 150, Hiace IV, Hilux	<b>26812</b>
	<b>Toyota</b> 13568-29025	Zahnriemen für Nockenwelle	<b>26845</b>
	<b>Toyota</b> 13568-62030	Zahnriemen für Nockenwelle für: Camry, ES 300	<b>26846</b>
	<b>Toyota</b> 13568-39015	Zahnriemen für Nockenwelle für: Dyna 150, Fortuner, Hiace IV, Hilux, Land Cruiser	<b>26847</b>
	<b>Toyota</b> 13568-69095	Zahnriemen für Nockenwelle für: Land Cruiser, 4 Runner	<b>26848</b>
	<b>Toyota</b> SU001-00085 S1	Zahnriemensatz für: Corolla	<b>19623</b>
	<b>Toyota</b> SU001-00545	Zahnriemensatz für: Aygo	<b>21867</b>
	<b>Toyota</b> 13568-19025 S1	Zahnriemensatz für Nockenwelle für: Corolla, Starlet III	<b>24772</b>
	<b>Toyota</b> 13568-19106 S1	Zahnriemensatz für Nockenwelle für: Corolla	<b>24787</b>
	<b>Toyota</b> 13568-09020 S1	Zahnriemensatz für Nockenwelle für: Avensis, Carina E, Corolla	<b>24788</b>
	<b>Toyota</b> 13568-09030 S1	Zahnriemensatz für Nockenwelle für: Avensis, Carina E, Celica, Corolla	<b>24789</b>
	<b>Toyota</b> 13568-09041 S1	Zahnriemensatz für Nockenwelle für: Avensis, Camry, Carina E, Carina II, MR 2, Picnic, RAV 4	<b>24790</b>
	<b>Toyota</b> 13568-69066 S1	Zahnriemensatz für Nockenwelle für: Avensis, Carina E, Corolla, Liteace, Picnic	<b>24833</b>
	<b>Toyota</b> 13568-29035 S1	Zahnriemensatz für Nockenwelle für: Avensis, Corolla, Previa, RAV 4	<b>26811</b>
	<b>Toyota</b> 13568-59106 S1	Zahnriemensatz für Nockenwelle für: Dyna 100, Dyna 150, Hiace IV, Hilux	<b>26813</b>
	<b>Toyota</b> 13568-19135 S1	Zahnriemensatz für Nockenwelle für: Carina II, Celica, Corolla	<b>26902</b>

# Umschlüsselungsliste



febi-Nr. → Vergleichs-Nr. → Katalogseite

febi-Nr.	Vergleichs-Nr.	Seite	febi-Nr.	Vergleichs-Nr.	Seite
03856	09128738	1	14114	96352407	3
03856	09128738	3	14115	96183353 S1	2
04195	MW3062126	19	14115	96183353 S1	3
04199	M343741	17	14239	13505-11040	27
04199	13077-00QAC	21	14241	13505-11011	27
04856	13070-6F901	21	14257	13503-10011	29
05892	13077-00QAH	23	14259	13070-01M00	21
05897	13077-00QAD	21	14263	13505-15041	27
06971	90499401	1	14267	13505-54010	27
06971	90499401	2	14269	12810-82003	26
06982	13077-6F901	23	14271	13505-64012	27
09278	1E03-12-201	15	14273	13503-54020	29
09789	11750-00QAS	23	14275	13503-63011	29
10297	09158004	1	14277	13503-11030	29
10297	09158004	2	14357	14510-PT0-004	4
10298	12810-79J51-000	26	14369	13074-05E00	21
10613	13077-54A02	23	14968	13070-01B00	21
10614	13070-57J10	21	14969	13070-24B00	21
10615	14510-PM7-004	4	15277	MD109958	17
10620	23357-42030	6	15279	24317-42020	6
10620	23357-42030	9	15279	24317-42020	9
10620	MD050125	17	15279	MD050135	17
10621	23357-33130	6	15461	13070-V7203	22
10621	MD115976	17	15463	13077-V7202	23
10623	13503-54030	29	15594	96350526	1
10945	C201-12-201A	16	15594	96350526	3
10984	12761-79J50-000	26	15779	24312-23001	8
11000	13028-6F900	24	15779	13028-2J685	24
11145	24315-42200	8	17063	SU001-00088	27
11145	24315-42200	12	17064	SU001-00089	29
11145	MD300470	19	17219	14400-P1H-E01	5
11146	16806-00QAP	24	17220	14400-PR3-004	5
11147	16806-00QAS	25	17221	14400-P1J-E01	5
11166	XD111427	19	17222	14400-P1G-E01	5
11291	1E10-12-700C	14	17223	14400-P45-G01	5
11309	14400-P5T-G00	5	17224	13405-PT0-004	5
11310	14510-P5T-G00	4	17460	96350550	1
11311	14520-P5T-G00	5	17460	96350550	2
11312	14400-P5T-G00 S1	5	17477	92066312	1
11314	14325-P5T-G00	4	17477	92066312	3
11356	13077-00QAF	21	17478	92063917 S1	2
11554	09158003	1	17478	92063917 S1	4
11554	09158003	2	17487	24315-42101	8
14112	92063918	1	17487	XD134377	19
14112	92063918	3	17488	24312-33060	8
14113	92063918 S1	2	17488	MD 199 418	19
14113	92063918 S1	3	17490	12761-71C00	27
14114	96352407	1	17491	0K972-12-700	9

febi-Nr.	Vergleichs-Nr.	Seite	febi-Nr.	Vergleichs-Nr.	Seite
17491	FE1H-12-700A	14	21031	13070-00QAG	23
17492	24410-2X701	10	21033	11927-00QAA	23
17492	B660-12-700F	14	21099	14530-PLZ-D00	4
17493	MB630-12-700E	10	21247	16806-00QAM	24
17493	B630-12-700E	14	21249	16806-00QAT	25
17494	OK938-12-730	11	21269	13070-BN700SK	22
17494	B660-12-730C	15	21270	13070-BN700	25
17604	13070-16A03	22	21301	11750-00QAF	24
17606	13070-05E10	22	21725	16806-00QAV	25
17621	MD040754	17	21786	MD169592	17
17622	XD140229	19	21787	24810-33024	7
17624	24410-21010	6	21787	24810-33024	11
17624	MD030605	17	21787	MD156604	19
17625	13568-19025	30	21865	Y401-12-205A	16
17627	13568-09041	30	21865	SU001-00544	30
17628	13568-19106	30	21867	SU001-00545	31
17629	F805-12-700C	14	21910	M883810	19
17765	SU001-00085	30	21910	16806-00QAC	24
17988	13028-81T25	24	22055	-	17
18233	13505-15060	27	22055	13070-00QAC	22
18235	13505-74011	27	22056	M883810S1	20
18237	13404-PT0-004	4	22056	16806-00QAF	25
18573	13505-17011	27	22119	11925-00QAE	24
18574	13505-67040	27	22349	Y401-15-930	15
18937	14520-P2A-306	4	22843	24322-4X000	6
19283	93202400	1	22843	OK88R-12-700	10
19283	93202400	3	22844	OK88R-12740	7
19462	OK972-12-730	11	22844	OK88R-12-740	11
19462	FE1H-12-730A	15	22845	OK88R-12750	7
19511	Y401-12-770	14	22845	OK88R-12-750	11
19511	SU001-00542	28	23043	16806-00QAH	24
19513	Y401-12-730	15	23045	16806-00QAG	25
19513	SU001-00543	29	23202	M864046	20
19623	SU001-00085 S1	31	23203	M864046S1	20
19836	16806-00QA1	24	23255	13505-54021	28
19840	16806-00QA0	24	23283	13503-27010	29
19847	13070-00QAA	23	23285	13505-27010	28
19851	13077-00QAG	22	23425	09128722	1
19852	16806-00QAW	25	23425	09128722	3
19853	13028-BN700	24	23427	09128722 S1	2
19854	16806-00QAR	24	23427	09128722 S1	4
19910	13070-00QAB	22	23429	90528603	1
19918	16806-00QAB	25	23429	90528603	3
19931	M865078	19	23435	14400-PLZ-D00	5
19931	13052-00QAC	23	23447	10068553	2
19940	13077-00QAE	22	23447	10068553	3
21025	13077-00QAA	23	23449	10068553 S1	2
21029	13070-00QAE	22	23449	10068553 S1	4

# Umschlüsselungsliste



febi-Nr. → Vergleichs-Nr. → Katalogseite

febi-Nr.	Vergleichs-Nr.	Seite	febi-Nr.	Vergleichs-Nr.	Seite
23455	96814098	2	24814	14400-PDA-E01 S1	5
23455	96814098	3	24817	14400-P2E-004 S1	5
23457	96183352 S1	2	24818	14400-P7J-004 S1	5
23457	96183352 S1	4	24819	14400-PR3-004 S1	6
23599	FS01-12-700B	14	24823	13028-2J685 S1	25
23601	FP01-12-700A	14	24833	13568-69066 S1	31
23627	FS01-12-730A	15	24836	RF2A-12-700	14
23654	12781-79J50-000	26	24837	RF2A-12-730	15
23655	12761-79J50-000S1	27	24854	RF1G-12-700A	14
23778	12761-85E00-000	26	24855	RF1G-12-730	15
24363	13568-09020	30	25117	1E03-12-201	15
24364	13568-09030	30	25193	13505-10010	28
24365	13568-69066	30	25199	13028-N8400	22
24367	Y601-12-205	16	25384	13028-18001	23
24369	Y601-12-205 S1	16	26050	24312-23202	8
24449	13568-19175	30	26050	24312-23202	12
24451	13568-69085	30	26051	24810-23400	8
24464	24312-02701	8	26051	24810-23500	12
24464	24312-02701	12	26052	24312-23202 S1	9
24465	24312-27000	8	26075	14400-P1J-E01 S1	6
24465	24312-27000	12	26076	14400-P45-G01 S1	6
24529	13070-AW300	22	26113	23356-42500	8
24543	24410-02550	6	26113	23356-42500	12
24543	24410-02550	10	26113	MD310484	20
24544	24410-23400	6	26114	23356-42500 S1	9
24544	24410-23500	10	26114	23356-42500 S1	13
24547	24410-26000	6	26114	MD310484 S1	20
24547	24410-26000	10	26136	14400-P1G-E01 S1	6
24551	24810-26020	7	26184	24315-42200 S1	9
24551	24810-26020	12	26184	24315-42200 S1	13
24553	24450-37120	6	26184	MD300470 S1	20
24553	24450-37100	10	26197	24317-4X001	8
24629	13503-62040	29	26197	0K551-12-730A	12
24630	13505-67050	28	26198	0K88R-12205	8
24715	13505-17020	28	26198	0K88R-12-205	12
24751	14510-P2A-004	4	26217	13073AA142	25
24767	14510-P30-003	4	26218	13033AA042	25
24772	13568-19025 S1	31	26219	13085AA080	26
24787	13568-19106 S1	31	26242	13028AA181	26
24788	13568-09020 S1	31	26281	24312-26001	8
24789	13568-09030 S1	31	26281	24312-26001	12
24790	13568-09041 S1	31	26282	24312-38020	8
24791	24312-02701 S1	9	26282	24312-38020	13
24791	24312-02701 S1	13	26300	24312-37500	9
24792	13503-64021	30	26300	24312-37500	13
24811	14400-PLM-014	5	26464	24312-22613	9
24812	14400-P7J-004	5	26599	0K551-12-700B	10
24813	14400-PDA-E01	5	26602	0K9BV-12-205	13

febi-Nr.	Vergleichs-Nr.	Seite	febi-Nr.	Vergleichs-Nr.	Seite
26603	0K9BV-12-730	12	26848	13568-69095	31
26604	0K95K-12-750	10	26849	13505-62070	28
26605	0K247-12-700	10	26850	96610029	2
26623	0K9BV-12-790	10	26850	96610029	3
26624	0K9BV-12-780	10	26850	MD342154	20
26625	0K247-12-205	13	26851	13505-55020	28
26626	24312-33160	9	26894	13505-50030	28
26626	24312-33160	13	26895	13503-50011	30
26626	MD326059	20	26896	13505-65040	29
26692	24312-38210	9	26897	13503-65010	30
26692	24312-38210	13	26898	0K9BV-12-206	13
26693	0K30E-12-205	13	26900	13028-AW301	24
26694	0K016-12-205	13	26901	13028-AW301 S1	25
26694	R201-12-205A	16	26902	13568-19135 S1	31
26695	KK350-12-205	13	26903	24312-23001 S1	9
26695	BP02-12-205A	16	26904	0K954-12-205 S1	13
26696	0K954-12-205	13	26904	FE3N-12-205 S1	16
26696	FE3N-12-205	16	26905	KK35012205 S1	13
26697	0K955-12-730	12	26905	BP02-12-205A S1	16
26697	FE3N-12-730	15	26928	MD329976	18
26698	0K203-12-205	13	26982	RF5C-12-730	15
26698	B6S7-12-205D	16	26991	MD320174	18
26732	0K016-12-700A	11	26992	MD314456	20
26732	R201-12-700B	14	26993	MD314456 S1	20
26733	24810-37120	7	26994	MD356509	18
26733	24810-37120	11	26995	96352965	2
26734	0K054-12-700	11	26995	9635 2965	3
26735	24450-33020	7	26995	MD340625	20
26735	24450-33020	11	27004	RF5C-12-700	15
26735	MD129355	17	27017	MD146186	18
26738	24810-35530	8	27018	24410-32020	7
26738	24810-39810	12	27018	MD011536	18
26738	MD151447	19	27019	24410-35060	7
26740	24450-35530	7	27019	MD104578	18
26740	24450-35530	11	27020	MD315265	18
26740	MD140071	18	27021	MD182537	18
26805	13505-20030	28	27022	MD129033	18
26806	13503-62030	30	27118	MD179597	19
26807	13568-19135	30	27119	MD316826	18
26808	13568-79045	30	27120	MD012587	19
26809	13505-88383	28	27121	MD064641	18
26810	13568-29035	31	27123	23357-38001	7
26811	13568-29035 S1	31	27123	23357-38001	11
26812	13568-59106	31	27123	MD352473	19
26813	13568-59106 S1	31	27247	17530-79J60-000	26
26845	13568-29025	31	27263	RF7J-12-205	16
26846	13568-62030	31	27266	RF7J-12-205 S1	16
26847	13568-39015	31	27278	RF2A-12-205B	16

# Umschlüsselungsliste



febi-Nr. → Vergleichs-Nr. → Katalogseite

febi-Nr.	Vergleichs-Nr.	Seite	febi-Nr.	Vergleichs-Nr.	Seite
27279	RF2A-12-205B S1	17	27543	13028AA102 S2	26
27280	FP01-12-205A	16	27546	13028AA181 S1	26
27281	FP01-12-205A S1	17	27554	25286-4X000	8
27282	FS01-12-205A	16	27554	25286-4X000	12
27283	FS01-12-205A S1	17	27565	13028AA200	26
27395	23356-33160	9	28283	13505-46041	29
27395	MD182295	20	28284	13505-88480	29
27396	23356-33160 S1	9	28287	11944-00QAC	24
27396	MD182295 S1	20	28295	KL01-12-740	16
27398	24312-22010 S1	9	28296	KL01-12-730A	16
27407	MD319023	20	28315	23357-32050	7
27408	MD319023 S1	20	28315	MD128765	19
27409	MD145813 S1	21	28316	25281-35060	8
27516	MD176387	20	28316	25281-35060	12
27535	MD176387 S1	21	28316	MD308882	19
27536	13069AA037	25	28458	12831-85E01-000	26
27537	13073-AA190	26	28590	24450-38011	7
27542	13028AA102 S1	26	28590	24450-38011	11

Vergleichs-Nr.	febi-Nr.	Seite	Vergleichs-Nr.	febi-Nr.	Seite
<b>Chevrolet (GM)</b>			13404-PT0-004	18237	4
09128722	23425	1	13405-PT0-004	17224	5
09128722 S1	23427	2	14325-P5T-G00	11314	4
09128738	03856	1	14400-P1G-E01	17222	5
09158003	11554	1	14400-P1G-E01 S1	26136	6
09158004	10297	1	14400-P1H-E01	17219	5
10068553	23447	2	14400-P1J-E01	17221	5
10068553 S1	23449	2	14400-P1J-E01 S1	26075	6
90499401	06971	1	14400-P2E-004 S1	24817	5
90528603	23429	1	14400-P45-G01	17223	5
92063917 S1	17478	2	14400-P45-G01 S1	26076	6
92063918	14112	1	14400-P5T-G00	11309	5
92063918 S1	14113	2	14400-P5T-G00 S1	11312	5
92066312	17477	1	14400-P7J-004	24812	5
93202400	19283	1	14400-P7J-004 S1	24818	5
96183352 S1	23457	2	14400-PDA-E01	24813	5
96183353 S1	14115	2	14400-PDA-E01 S1	24814	5
96350526	15594	1	14400-PLM-014	24811	5
96350550	17460	1	14400-PLZ-D00	23435	5
96352407	14114	1	14400-PR3-004	17220	5
96352965	26995	2	14400-PR3-004 S1	24819	6
96610029	26850	2	14510-P2A-004	24751	4
96814098	23455	2	14510-P30-003	24767	4
			14510-P5T-G00	11310	4
			14510-PM7-004	10615	4
			14510-PT0-004	14357	4
			14520-P2A-306	18937	4
			14520-P5T-G00	11311	5
			14530-PLZ-D00	21099	4
<b>Daewoo</b>			<b>Hyundai</b>		
09128722	23425	3	0K88R-12205	26198	8
09128722 S1	23427	4	0K88R-12740	22844	7
09128738	03856	3	0K88R-12750	22845	7
09158003	11554	2	23356-33160	27395	9
09158004	10297	2	23356-33160 S1	27396	9
10068553	23447	3	23356-42500	26113	8
10068553 S1	23449	4	23356-42500 S1	26114	9
90499401	06971	2	23357-32050	28315	7
90528603	23429	3	23357-33130	10621	6
92063917 S1	17478	4	23357-38001	27123	7
92063918	14112	3	23357-42030	10620	6
92063918 S1	14113	3	24312-02701	24464	8
92066312	17477	3	24312-02701 S1	24791	9
93202400	19283	3	24312-22010 S1	27398	9
96183352 S1	23457	4	24312-22613	26464	9
96183353 S1	14115	3	24312-23001	15779	8
96350526	15594	3	24312-23001 S1	26903	9
96350550	17460	2	24312-23202	26050	8
96352407	14114	3			
9635 2965	26995	3			
96610029	26850	3			
96814098	23455	3			
<b>Honda</b>					

# Umschlüsselungsliste



Vergleichs-Nr.      → febi-Nr.      → Katalogseite

Vergleichs-Nr.	febi-Nr.	Seite	Vergleichs-Nr.	febi-Nr.	Seite
24312-23202 S1	26052	9	0K955-12-730	26697	12
24312-26001	26281	8	0K95K-12-750	26604	10
24312-27000	24465	8	0K972-12-700	17491	9
24312-33060	17488	8	0K972-12-730	19462	11
24312-33160	26626	9	0K9BV-12-205	26602	13
24312-37500	26300	9	0K9BV-12-206	26898	13
24312-38020	26282	8	0K9BV-12-730	26603	12
24312-38210	26692	9	0K9BV-12-780	26624	10
24315-42101	17487	8	0K9BV-12-790	26623	10
24315-42200	11145	8	23356-42500	26113	12
24315-42200 S1	26184	9	23356-42500 S1	26114	13
24317-42020	15279	6	23357-38001	27123	11
24317-4X001	26197	8	23357-42030	10620	9
24322-4X000	22843	6	24312-02701	24464	12
24410-02550	24543	6	24312-02701 S1	24791	13
24410-21010	17624	6	24312-23202	26050	12
24410-23400	24544	6	24312-26001	26281	12
24410-26000	24547	6	24312-27000	24465	12
24410-32020	27018	7	24312-33160	26626	13
24410-35060	27019	7	24312-37500	26300	13
24450-33020	26735	7	24312-38020	26282	13
24450-35530	26740	7	24312-38210	26692	13
24450-37120	24553	6	24315-42200	11145	12
24450-38011	28590	7	24315-42200 S1	26184	13
24810-23400	26051	8	24317-42020	15279	9
24810-26020	24551	7	24410-02550	24543	10
24810-33024	21787	7	24410-23500	24544	10
24810-35530	26738	8	24410-26000	24547	10
24810-37120	26733	7	24410-2X701	17492	10
25281-35060	28316	8	24450-33020	26735	11
25286-4X000	27554	8	24450-35530	26740	11
<b>KIA</b>			24450-37100	24553	10
0K016-12-205	26694	13	24450-38011	28590	11
0K016-12-700A	26732	11	24810-23500	26051	12
0K054-12-700	26734	11	24810-26020	24551	12
0K203-12-205	26698	13	24810-33024	21787	11
0K247-12-205	26625	13	24810-37120	26733	11
0K247-12-700	26605	10	24810-39810	26738	12
0K30E-12-205	26693	13	25281-35060	28316	12
0K551-12-700B	26599	10	25286-4X000	27554	12
0K551-12-730A	26197	12	KK350-12-205	26695	13
0K88R-12-205	26198	12	KK35012205 S1	26905	13
0K88R-12-700	22843	10	MB630-12-700E	17493	10
0K88R-12-740	22844	11	<b>Mazda</b>		
0K88R-12-750	22845	11	1E03-12-201	09278	15
0K938-12-730	17494	11	1E03-12-201	25117	15
0K954-12-205	26696	13	1E10-12-700C	11291	14
0K954-12-205 S1	26904	13	B630-12-700E	17493	14

Vergleichs-Nr.	febi-Nr.	Seite	Vergleichs-Nr.	febi-Nr.	Seite
B660-12-700F	17492	14	MD012587	27120	19
B660-12-730C	17494	15	MD030605	17624	17
B6S7-12-205D	26698	16	MD040754	17621	17
BP02-12-205A	26695	16	MD050125	10620	17
BP02-12-205A S1	26905	16	MD050135	15279	17
C201-12-201A	10945	16	MD064641	27121	18
F805-12-700C	17629	14	MD104578	27019	18
FE1H-12-700A	17491	14	MD109958	15277	17
FE1H-12-730A	19462	15	MD115976	10621	17
FE3N-12-205	26696	16	MD128765	28315	19
FE3N-12-205 S1	26904	16	MD129033	27022	18
FE3N-12-730	26697	15	MD129355	26735	17
FP01-12-205A	27280	16	MD140071	26740	18
FP01-12-205A S1	27281	17	MD145813 S1	27409	21
FP01-12-700A	23601	14	MD146186	27017	18
FS01-12-205A	27282	16	MD151447	26738	19
FS01-12-205A S1	27283	17	MD156604	21787	19
FS01-12-700B	23599	14	MD169592	21786	17
FS01-12-730A	23627	15	MD176387	27516	20
KL01-12-730A	28296	16	MD176387 S1	27535	21
KL01-12-740	28295	16	MD179597	27118	19
R201-12-205A	26694	16	MD182295	27395	20
R201-12-700B	26732	14	MD182295 S1	27396	20
RF1G-12-700A	24854	14	MD182537	27021	18
RF1G-12-730	24855	15	MD 199 418	17488	19
RF2A-12-205B	27278	16	MD300470	11145	19
RF2A-12-205B S1	27279	17	MD300470 S1	26184	20
RF2A-12-700	24836	14	MD308882	28316	19
RF2A-12-730	24837	15	MD310484	26113	20
RF5C-12-700	27004	15	MD310484 S1	26114	20
RF5C-12-730	26982	15	MD314456	26992	20
RF7J-12-205	27263	16	MD314456 S1	26993	20
RF7J-12-205 S1	27266	16	MD315265	27020	18
Y401-12-205A	21865	16	MD316826	27119	18
Y401-12-730	19513	15	MD319023	27407	20
Y401-12-770	19511	14	MD319023 S1	27408	20
Y401-15-930	22349	15	MD320174	26991	18
Y601-12-205	24367	16	MD326059	26626	20
Y601-12-205 S1	24369	16	MD329976	26928	18
<b>Mitsubishi</b>			MD340625	26995	20
-	22055	17	MD342154	26850	20
M343741	04199	17	MD352473	27123	19
M864046	23202	20	MD356509	26994	18
M864046S1	23203	20	MW3062126	04195	19
M865078	19931	19	XD111427	11166	19
M883810	21910	19	XD134377	17487	19
M883810S1	22056	20	XD140229	17622	19
MD011536	27018	18	<b>Nissan</b>		

# Umschlüsselungsliste



Vergleichs-Nr.      → febi-Nr.      → Katalogseite

Vergleichs-Nr.	febi-Nr.	Seite	Vergleichs-Nr.	febi-Nr.	Seite
11750-00QAF	21301	24	16806-00QAH	23043	24
11750-00QAS	09789	23	16806-00QAM	21247	24
11925-00QAE	22119	24	16806-00QAP	11146	24
11927-00QAA	21033	23	16806-00QAR	19854	24
11944-00QAC	28287	24	16806-00QAS	11147	25
13028-18001	25384	23	16806-00QAT	21249	25
13028-2J685	15779	24	16806-00QAV	21725	25
13028-2J685 S1	24823	25	16806-00QAW	19852	25
13028-6F900	11000	24			
13028-81T25	17988	24	<b>Subaru</b>		
13028-AW301	26900	24	13028AA102 S1	27542	26
13028-AW301 S1	26901	25	13028AA102 S2	27543	26
13028-BN700	19853	24	13028AA181	26242	26
13028-N8400	25199	22	13028AA181 S1	27546	26
13052-00QAC	19931	23	13028AA200	27565	26
13070-00QAA	19847	23	13033AA042	26218	25
13070-00QAB	19910	22	13069AA037	27536	25
13070-00QAC	22055	22	13073AA142	26217	25
13070-00QAE	21029	22	13073-AA190	27537	26
13070-00QAG	21031	23	13085AA080	26219	26
13070-01B00	14968	21	<b>Suzuki</b>		
13070-01M00	14259	21	12761-71C00	17490	27
13070-05E10	17606	22	12761-79J50-000	10984	26
13070-16A03	17604	22	12761-79J50-000S1	23655	27
13070-24B00	14969	21	12761-85E00-000	23778	26
13070-57J10	10614	21	12781-79J50-000	23654	26
13070-6F901	04856	21	12810-79J51-000	10298	26
13070-AW300	24529	22	12810-82003	14269	26
13070-BN700	21270	25	12831-85E01-000	28458	26
13070-BN700SK	21269	22	17530-79J60-000	27247	26
13070-V7203	15461	22	<b>Toyota</b>		
13074-05E00	14369	21	13503-10011	14257	29
13077-00QAA	21025	23	13503-11030	14277	29
13077-00QAC	04199	21	13503-27010	23283	29
13077-00QAD	05897	21	13503-50011	26895	30
13077-00QAE	19940	22	13503-54020	14273	29
13077-00QAF	11356	21	13503-54030	10623	29
13077-00QAG	19851	22	13503-62030	26806	30
13077-00QAH	05892	23	13503-62040	24629	29
13077-54A02	10613	23	13503-63011	14275	29
13077-6F901	06982	23	13503-64021	24792	30
13077-V7202	15463	23	13503-65010	26897	30
16806-00QA0	19840	24	13505-10010	25193	28
16806-00QA1	19836	24	13505-11011	14241	27
16806-00QAB	19918	25	13505-11040	14239	27
16806-00QAC	21910	24	13505-15041	14263	27
16806-00QAF	22056	25	13505-15060	18233	27
16806-00QAG	23045	25	13505-17011	18573	27

Vergleichs-Nr.	febi-Nr.	Seite	Vergleichs-Nr.	febi-Nr.	Seite
13505-17020	24715	28	13568-19106 S1	24787	31
13505-20030	26805	28	13568-19135	26807	30
13505-27010	23285	28	13568-19135 S1	26902	31
13505-46041	28283	29	13568-19175	24449	30
13505-50030	26894	28	13568-29025	26845	31
13505-54010	14267	27	13568-29035	26810	31
13505-54021	23255	28	13568-29035 S1	26811	31
13505-55020	26851	28	13568-39015	26847	31
13505-62070	26849	28	13568-59106	26812	31
13505-64012	14271	27	13568-59106 S1	26813	31
13505-65040	26896	29	13568-62030	26846	31
13505-67040	18574	27	13568-69066	24365	30
13505-67050	24630	28	13568-69066 S1	24833	31
13505-74011	18235	27	13568-69085	24451	30
13505-88383	26809	28	13568-69095	26848	31
13505-88480	28284	29	13568-79045	26808	30
13568-09020	24363	30	SU001-00085	17765	30
13568-09020 S1	24788	31	SU001-00085 S1	19623	31
13568-09030	24364	30	SU001-00088	17063	27
13568-09030 S1	24789	31	SU001-00089	17064	29
13568-09041	17627	30	SU001-00542	19511	28
13568-09041 S1	24790	31	SU001-00543	19513	29
13568-19025	17625	30	SU001-00544	21865	30
13568-19025 S1	24772	31	SU001-00545	21867	31
13568-19106	17628	30			